



		<p>La maquina mezcladora debe prenderse diariamente por la mañana (15 minutos),tarde y noche (10 minutos). Para que las tintas y primarios se mezclen homogéneamente antes de su uso.</p>
		<p>Preparar reglas de mezcla, recipientes graduados y mesa de trabajo libre de objetos ajenos para comenzar las actividades.</p>
		<p>Prender computadora (PC) para consultar información de color (Color Pro, Mix it) y para capturar las bitácoras de Ancomat</p>
		<p>Abrir bitácora de consumo (AST-04 ò AST-05) por vehiculo, llenando todos los datos que solicita</p>
		<p>Dar primarios según la reparación, calcular en peso apoyado de las tablas autorizadas de Akzo Nobel o por volumen con regla graduada Sikkens.</p>
		<p>Determinar junto con el pintor, la cantidad de color a igualar de acuerdo a las piezas por reparar y el sistema a utilizar: monocapa, bicapa, tricapa, etc.</p>

